

گاز چند روستای چابکسر قطع می‌شود

ره‌نگاران/ شرکت گاز گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات تعمیرات شبکه گاز چندین روستا از توابع شهر چابکسر شهرستان رودسر در صورت مساعد بودن شرایط جوی و در راستای پایداری شبکه توزیع انجام خواهد شد؛ لذا برای انجام این موضوع در منطقه مذکور جریان گاز بطور موقت قطع می‌شود.

به گزارش [با بگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران](#)؛ شرکت گاز گیلان در این اطلاعیه آورده است؛ گاز روستاهای سیاهکلرود، خیاط محله، باجی گوابر، جورمحله، مرسه، پلت کله سر، ناهار خورلات، سجیدان، سراگوابر و فرعی‌های منشعب از توابع شهر چابکسر از ساعت ۱۰ صبح فردا (سه شنبه) تا ساعت ۲۰ همان روز قطع می‌شود.

شرکت گاز گیلان ضمن قدردانی از صبر و بردباری مصرف‌کنندگان از آنان خواست تا در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی جدا خودداری کنند؛ بدیهی است پس از اتمام عملیات، وصل جریان گاز توسط مأموران اداره گاز انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه شرکت گاز گیلان، همچنین از مشترکان خواسته شده تا در صورت مشاهده بروز هرگونه مشکل با مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز به شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.

گاز گلسرک تا ساعاتی دیگر وصل می‌شود

ره‌نگاران/ در پی وقوع حادثه عمرانی و برخورد بیل مکانیکی با خط لوله انتقال گاز در روستای گلسرک رشت، جریان گاز این منطقه به‌طور موقت قطع شد که طبق گفته مسئولان شرکت گاز گیلان، با پیگیری‌های در حال انجام، جریان گاز تا ساعاتی دیگر وصل می‌شود.

به گزارش [پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران](#)؛ به نقل از «دیده‌بان گیلان»، در جریان انجام پروژه‌های عمرانی در محدوده روستای گلسرک رشت، برخورد ناگهانی ماشین‌آلات حفاری با خطوط انتقال گاز، موجب پارگی لوله و قطع موقت جریان گاز شد. این حادثه که در حین عملیات عمرانی رخ داده، نگرانی‌هایی میان برخی ساکنان ایجاد کرد، اما بررسی‌های اولیه شرکت گاز گیلان نشان می‌دهد که موضوع فاقد هرگونه انفجار و مخاطره جدی بوده است.

علی حسن‌پور، مدیر روابط عمومی شرکت گاز گیلان در گفتگو با «دیده‌بان گیلان» در تشریح ابعاد این حادثه اظهار کرد: حادثه امروز با انفجار همراه نبوده و صرفاً پارگی خط لوله گاز در پی برخورد بیل مکانیکی رخ داده است. موضوع تحت کنترل قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی جدی نیست.

وی با اشاره به آغاز فوری عملیات تعمیر افزود: تیم‌های فنی و تعمیراتی از دو ساعت پیش در محل حضور دارند و با توجه به سرعت اقدامات، پیش‌بینی می‌کنیم طی دو ساعت آینده، گاز مشترکان روستا مجدداً وصل شود.

مدیر روابط عمومی شرکت گاز با بیان اینکه هیچ خسارت جانی گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا آسیب انسانی رخ نداده و تنها خط انتقال گاز دچار پارگی شده است.

آن‌طور که حسن‌پور گفته؛ حادثی از این دست معمولاً در جریان پروژه‌های عمرانی رخ می‌دهد و به محض وقوع، نیروهای متخصص شرکت گاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل می‌شوند.

وی با اشاره به نقش تعامل دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی ادامه داد: انتظار می‌رود پیش از آغاز حفاری‌ها، هماهنگی‌های لازم با شرکت گاز صورت گیرد تا در نقشه‌برداری‌های میدانی، مسیر خطوط اصلی مشخص شده و از برخوردهای احتمالی جلوگیری شود. سازوکار اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های فنی، مهم‌ترین بخش مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی است.

مدیر روابط عمومی شرکت گاز گیلان حضور میدانی نیروهای تعمیراتی در گلسرک را نشانه آمادگی و واکنش سریع شرکت دانست و تصریح کرد: تمامی نیروها با تجهیزات کامل در محل حادثه مستقر هستند و عملیات ایمن‌سازی، بررسی نشتی و جوشکاری لوله با دقت در حال انجام است. هدف اصلی، بازگشت سریع جریان گاز به روستا و تضمین ایمنی کامل

شبکه است.

حسن‌پور با قدردانی از همکاری و صبوری ساکنان اضافه کرد: شرکت گاز گیلان همواره اولویت خود را حفظ سلامت شهروندان، کاهش مخاطرات احتمالی و پایداری خدمات‌رسانی قرار داده و تا رفع کامل مشکل، نظارت میدانی بر عملیات ادامه خواهد داشت.